Rapport eindinspectie atletiekaccommodatie

Deze rapportage is opgesteld door en eigendom van de Atletiekunie. Een wedstrijdinspectie betreft een periodieke inspectie waarbij geen sprake is van nieuwbouw en/of renovatie. De conclusies uit deze inspectie zijn bindend voor de organisatie van wedstrijden. Op afgekeurde voorzieningen mogen geen wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie plaatsvinden.

Gegegevens inspectie

Organisatie (opdrachtgever)	Gemeente Eemsdelta
Naam contactpersoon	Anko Visscher
E-mail contactpersoon	anko.visscher@eemsdelta.nl
Telefoonnummer contactpersoon	06 22285273

Naam contactpersoon club	Bram Noordhuis
E-mail contactpersoon club	secretariaat@avfivelstreek.nl
Telefoonnummer contactpersoon club	0615901148

Inspecteur	Ad Luykx
E-mail inspecteur	ad.luykx@atletiekunie.nl
Telefoonnummer inspecteur	06-53630238

Rapportnummer	1116
Verloopdatum huidige inspectie	01-10-2026
Datum van inspectie	18-10-2023
Periode rapportage (loopt af op)	

De opdrachtgever stemt er wel mee in dat de gebruiker een kopie van het rapport ontvangt.

Algemene gegevens accommodatie

Naam accommodatie	Sportpark Centrum
Adres accommodatie	Burgemeester Boeremalaan 3 9934 EM Delfzijl
Gemeente	Delfzijl
Eigenaar accommodatie	Gemeente Delfzijl
Club(s)	AV Fivelstreek
Is de accommodatie geprivatiseerd?	Nee
Jaartal realisatie accommodatie	2000
Jaartal laatste renovatie	2020
Specificatie laatste renovatie	Volledige renovatie
Jaartal laatste (her)belijning	2020

Aanvullende opmerkingen

Aan de overzijde (oostkant) van de rondbaan is de belijning van Athletics Champs aangebracht.

Verwijzingen

1. Wedstrijdreglement 2022-2023 (verder te noemen: 'Wedstrijdreglement').
2. Atletiekunie Belijningsplan 2023 (verder te noemen: ‘Belijningsplan’).
3. Supplement ‘WA Track and Field Facilities Manual 2019’ , Uitgave 2023 (verder te noemen: 'Supplement').
4. Atletiekunie Belijningsplan Athletics Champs, (verder te noemen ‘Belijningsplan Athletics Champs’)
5. Specificatie Zandvulling landingsbak , (verder te noemen ‘Specificatie Zandvulling’)

Op de Atletiekunie website vind u de overige documenten m.b.t. de atletiekaccommodatie terug.

Specificaties atletiekbaan

Lengte atletiekbaan	400 meter
Type toplaag	Sandwich
Fabrikant (productnaam)	Rekortan M
Aangelegd door (aannemer)	Antea Group
Specificatie binnenrand	Goot
Uitvoering estafette belijning	Vanaf 2018
Belijning sprint dubbel uitgevoerd	Nee
Belijning horden dubbel uitgevoerd	Nee
Belijning Athletics Champs uitgevoerd	Ja

Samenvatting inspectie

Voorziening	Wedstrijdvoorziening*	Wedstrijdgeschikt	Veilig
Rondbaan (1) A	Ja	Ja	Ja
Sprintbanen (2 hoofdgebruik) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) B	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) C	Ja	Ja	Ja
Hinkstapspringen (5) A	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) A	Ja	Ja	Ja
Discuswerpen (9) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) B	Ja	Nee	Ja
Kogelstoten (11) A	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) B	Nee	Nee	Ja

* Als er ‘nee’ staat in de samenvatting inspectie onder de kop ‘wedstrijdvoorziening’, dan betreft de voorziening een trainingsvoorziening.

Bijzonderheden samenvatting

Opmerkingen

1. *Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:*
    1. *wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt*
    2. *veilig of onveilig*
2. *Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.*
3. *Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)*
4. *Wedstrijdgeschikt is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.*
5. *Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als ‘niet wedstrijdgeschikt’ en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.*
6. *Indien een voorziening is gerenoveerd, dient deze aan de NOC*NSF voorschriften (normen) voor nieuwbouw te voldoen en moet deze wedstrijdgeschikt en veilig zijn. Toetsing aan de NOC*NSF voorschriften (normen) wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans Kiwa ISA Sport en SGS) en de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid middels een inspectie door de Atletiekunie.*
7. *De Atletiekunie streeft er naar om ongeveer 9 maanden voor het einde van de lopende inspectiecyclus van 3 jaar een voorinspectie uit te voeren. Na het uitvoeren van een voorinspectie wordt de samenvatting van deze inspectie nog niet vermeld op de website van de Atletiekunie*
8. *Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een eindinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze eindinspectie binnen de huidige inspectietermijn wordt uitgevoerd.*
9. *De ingevulde "samenvatting inspectie" en de situatieschets van het eindinspectierapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie en is maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie en erkenning van records.*
10. *Indien een voorinspectierapport is uitgebracht maar bij afloop van de inspectieperiode geen eindinspectie is aangevraagd, wordt een samenvatting van het voorinspectierapport gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. Wanneer op een later moment alsnog een eindinspectie wordt aangevraagd, wordt na afronding van de eindinspectie alsnog de samenvatting van het eindinspectierapport gepubliceerd. In alle gevallen blijft de oorspronkelijke cyclus van 3 jaar in stand en leidt latere publicatie niet tot een verlenging van de inspectieperiode.*

Rondbaan (1) A

Algemeen	
Aantal banen rondbaan	4

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning algemeen	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning finish	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie binnenrand	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Obstakelvrije ruimte buitenkant	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Obstakelvrije ruimte binnenkant	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	1. Onderstaande punten dienen bij de volgende herbelijning te worden aangepast, maar zijn geen reden voor afkeur. 1.1 Op het 36m punt (zie foto 1.A.1) is het niet nodig dat de blauwe merktekens (behoudens aan de buitenzijden van baan 1 en baan 6) aangebracht worden. 1.2 Op diverse punten (zoals 50m-75m-150m-250m punten) zijn de witte markeringen van het "meters maken" van Athletics Champs op de maaitegels aangebracht (zie foto 1.A.2). Deze behoren op de rondbaan zelf te worden aangebracht. 1.3 Bij Athletics Champs ontbreekt bij de 60 m startlijn de tekst "60" (zie foto 1.A.3). 1.4 In baan 2 bij de startlijn van de 200 m en de Zweedse estafette is de blauwe startlijn niet correct over de zwarte haak aangebracht (zie foto 1.A.4). Voor de juiste configuratie zie het belijningsplan onder hoofdstuk "Explicitie combinatietekens" (zie fig. 1.A.5).

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja



Foto 1.A.1

Foto 1.A.2



Foto 1.A.3



Foto 1.A.4

Figuur 1.A.5

Sprintbanen (2 hoofdgebruik) A

Algemeen	
Aantal sprintbanen	6

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning algemeen	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning finish	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie binnenrand	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Obstakelvrije ruimte buitenkant	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Obstakelvrije ruimte binnenkant	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	1. Zie opmerkingen rondbaan (1) A

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Verspringen (4) A

Algemeen	
Situatie landingsbak	Op één kop van de aanloop Mogelijke antwoorden: Op beide koppen van de aanloop, Op één kop van de aanloop, In het midden, aanlopen van beide zijden Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn
Gecombineerd	-

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd afzetbalk	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Zandvulling landingsbak	Voldoende Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	1. Er bevindt zich veel zand van de landingsbak op de aanloop en de zandvangers zitten vol. Er wordt aangeraden de aanloop reinigen en de zandvangers leegmaken.

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Verspringen (4) B

Algemeen	
Situatie landingsbak	Op één kop van de aanloop Mogelijke antwoorden: Op beide koppen van de aanloop, Op één kop van de aanloop, In het midden, aanlopen van beide zijden Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn
Gecombineerd	-

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd afzetbalk	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Zandvulling landingsbak	Voldoende Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Verspringen (4) C

Algemeen	
Situatie landingsbak	Op één kop van de aanloop Mogelijke antwoorden: Op beide koppen van de aanloop, Op één kop van de aanloop, In het midden, aanlopen van beide zijden Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn
Gecombineerd	5a

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd afzetbalk	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Zandvulling landingsbak	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Hinkstapspringen (5) A

Algemeen	
Situatie landingsbak	Op één kop van de aanloop Mogelijke antwoorden: Op beide koppen van de aanloop, Op één kop van de aanloop, In het midden, aanlopen van beide zijden Opmerking: verspringen en hinkstapspringen kunnen gecombineerd zijn
Gecombineerd	4c

Aspect	
Vlakheid aanloop	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Afzetbelijning 5 m aanwezig	Nee
Afzet 7 m aanwezig	Nee
Uitvoering afzet 7 m	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Balk, Afzetbelijning, N.v.t.
Conditie wedstrijd/blinde balk 7 m	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd/blinde balk 9 m	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd/blinde balk 11 m	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie wedstrijd/blinde balk 13 m	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Zandvulling landingsbak	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Hoogspringen (6) A

Aspect	
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Voldoende Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag afzetvlak	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
0-meterlijn aanwezig	Nee
Conditie landingsmat	Voldoende Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Afmeting landingsmat	6,00 m x 4,00 m x 0,70 m (min. 5,00 m x 3,00 m x 0,70 m)
Conditie vlonder	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie afscherming vlonder	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	1. De witte lijn ontbreekt. Bij wedstrijden dient tijdelijk met witte tape van 5 cm breed een nullijn zodanig gelegd te worden dat voldaan wordt aan Wedstrijdreglement TR27.2 en TR27.9. Zie ook Belijningsplan pag. 23.
Noodzakelijke aanpassingen op termijn	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Discuswerpen (9) A

Aspect	
Vlakheid ring	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte bovenkant rand ring t.o.v. oppervlak omliggende grond	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte rand van de ring	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie ring (incl. afwatering)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Centreerpen aanwezig	Ja
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie kooi	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie net	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Methode fixatie opening 6 m	Uithouders Mogelijke antwoorden: Uithouders, Grondpot, Anders, Niet aanwezig
Conditie sector	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte kooi voorzijde	6 m (4 m of 6 m)
Hoogte kooi achterzijde	6 m (4 m)
Breedte opening net	6,00 m (6,00 m ± 0,05 m)
Afstand centreerpunt / opening net	7,00 m (7,00 m)

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	-
Noodzakelijke aanpassingen op termijn	1. Het net is rondom onvoldoende gespannen waardoor het net onder invloed van de wind te veel kan bewegen en het werpmateriaal de staanders kan raken. Vanaf 2029 of na eerdere vervanging van het net of na eerdere renovatie van de accommodatie of van deze atletiekvoorziening dient de netophanging te voldoen aan de hierna genoemde normen (zie Supplement pag. 11): Het net moet zodanig zijn bevestigd dat: - de bewegingen van het net onder invloed van de wind worden geminimaliseerd; - het net door de inwerking van het werpmateriaal de staanders niet kan raken; - het werpmateriaal niet onder het net kan doorschieten. Hiertoe moet: - het net ten minste 0,60 m vrij hangen van de staanders; - het net tussen ieder ophangpunt en ieder vast punt aan de onderkant (grondanker of uitzetter) zijn bevestigd aan verticale lijnen of kabels die voldoende gespannen worden; - het net op grondniveau voldoende bevestigd zijn en moet er voldoende net op maaiveldhoogte liggen (bij voorkeur minimaal 0,30 m). De lijnen of kabels (met uitzondering van die bij de netopening, mogen niet zodanig strak zijn gespannen dat werpmateriaal dat een lijn of kabel raakt met vrijwel dezelfde kracht en snelheid kan terugkaatsen in de richting van de atleet. Als richtlijn hierbij kan worden aangehouden dat de lijn of kabel met de hand in iedere richting 15 tot 30 cm kan worden bewogen.

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Speerwerpen (10) A

Aspect	
Aanlopen vanaf de rondbaan mogelijk	Ja
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag afwerpvlak	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Juiste uitvoering 8 m meetpunt	Ja
Conditie sector	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	In het verlengde van de aanloop staan palen voor ballenvangers ten behoeve van voetbal. Deze dienen bij trainingen en wedstrijden verwijderd te worden.

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Speerwerpen (10) B

Aspect	
Aanlopen vanaf de rondbaan mogelijk	Nee
Conditie toplaag (beschadigingen)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag (vervuiling)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie toplaag afwerpvlak	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Juiste uitvoering 8 m meetpunt	Ja
Conditie sector	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	Deze "extra" aanloop van speerwerpen is niet wedstrijdgeschikt omdat de aanloop te kort is.
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Nee
Veilig	Ja

Kogelstoten (11) A

Aspect	
Vlakheid ring	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte bovenkant rand ring t.o.v. oppervlak omliggende grond	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte rand van de ring	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie ring (incl. afwatering)	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Centreerpen aanwezig	Ja
Conditie belijning	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie stootblok	Voldoende Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Positie stootblok t.o.v. rand ring	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Materiaal sector	Halfverharding Mogelijke antwoorden: Halfverharding, Gras, Anders
Conditie sector	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	-
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Ja
Wedstrijdgeschikt	Ja
Veilig	Ja

Kogelstoten (11) B

Aspect	
Vlakheid ring	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte bovenkant rand ring t.o.v. oppervlak omliggende grond	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Hoogte rand van de ring	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie ring (incl. afwatering)	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Centreerpen aanwezig	Nee
Conditie belijning	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Conditie stootblok	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Positie stootblok t.o.v. rand ring	N.v.t. Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.
Materiaal sector	Halfverharding Mogelijke antwoorden: Halfverharding, Gras, Anders
Conditie sector	Goed Mogelijke antwoorden: Goed, Voldoende, Slecht, N.v.t.

Toelichting/Advies	
Veiligheid	-
Wedstrijdgeschiktheid	Het betreft hier 6 cirkels geschilderd op een betonplaat, dit dient voor klassikaal gebruik.
Opmerkingen	-

Conclusie	
Wedstrijdvoorziening	Nee
Wedstrijdgeschikt	Nee
Veilig	Ja

Middenterrein

Het middenterrein wordt gebruikt voor voetbalwedstrijden. Op beide kopse kanten van het middenterrein staan ballenvangers, welke bij wedstrijden geheel verwijderd moeten worden.

Situatieschets



sportpark Centrum / Burgemeester boeremalaan 3 / 9934EM Delfzijl / 2023

Bijlage 1: Toelichting aspect ‘veiligheid’ atletiekvoorzieningen

Keuringsinstanties keuren sportaccommodaties op sporttechnische eigenschappen en beoordelen of deze aan de voorschriften (normen) van NOC*NSF en aan de reglementen van de Atletiekunie voldoen betreffende sportfunctionaliteit en bruikbaarheid.

De Atletiekunie voert periodieke inspecties van atletiekaccommodaties uit. Hierbij worden alle aanwezige voorzieningen op de atletiekaccommodatie door de accommodatie-inspecteurs van de Atletiekunie beoordeeld op de aspecten veiligheid en wedstrijdgeschiktheid (TR 2 (Artikel 140) Wedstrijdreglement Atletiekunie). De reglementen die ten grondslag liggen aan de inspectie bevatten niet alleen regels over de wedstrijdgeschiktheid, maar ook over de veiligheid. De inspecteurs gaan uit van de reglementen, maar daarnaast beoordelen de inspecteurs de voorzieningen ook op andere gebreken die risico’s kunnen opleveren voor de veiligheid van atleten, juryleden en publiek, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.

In het rapport dat de Atletiekunie opstelt naar aanleiding van de inspectie, wordt te allen tijde een toelichting gegeven indien een voorziening is afgekeurd op veiligheid. Vaak wordt ook een advies opgenomen over het herstel van het gebrek. In veel gevallen zijn gebreken met vrij eenvoudige ingrepen te herstellen. Voorzieningen die onveilig zijn worden in het rapport automatisch als niet-wedstrijdgeschikt aangemerkt.

Wanneer in een inspectierapport een voorziening als onveilig wordt aangemerkt, raadt de Atletiekunie het gebruik van de desbetreffende voorziening af, zowel bij trainingen als bij wedstrijden.

Bij onveilige voorzieningen is er risico op blessures. Een ongeval is echter ook mogelijk, in incidentele gevallen een ernstig ongeval. Wanneer een ongeval plaatsvindt op een voorziening die in het inspectierapport op veiligheid is afgekeurd, kan dit een rol spelen bij het bepalen van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke partijen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid kan zowel liggen bij de eigenaar van de accommodatie (de gemeente, een beheerstichting of de vereniging), als bij de vereniging/ organisatie die de accommodatie gebruikt. Indien er zich een ongeval heeft voorgedaan op een voorziening die als onveilig is aangemerkt, kan het voorkomen dat uiteindelijk de rechter mede aan de hand van het inspectierapport een uitspraak doet over de vraag of de eigenaar en/of de vereniging in gebreke waren en dus aansprakelijk zijn.

De Atletiekunie adviseert verenigingen en trainers dan ook om geen gebruik te maken van onveilig gerapporteerde voorzieningen.