

Samenvatting inspectie

Voorziening	Wedstrijdvoorziening	Wedstrijdgeschikt	Veilig
Rondbaan (1) A	Ja	Ja	Ja
Sprintbanen (2 hoofdgebruik) A	Ja	Ja	Ja
Steeple chase mannen - 0,914 m ± 0,003 m (3) A	Ja	Ja	Ja
Steeple chase vrouwen - 0,762 m ± 0,003 m (3) A	Ja	Ja	Ja
Steeple chase mannen U18 - 0,838 m + 0,003 m (3) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) A	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) B	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) C	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) D	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) E	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) F	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) G	Ja	Ja	Ja
Verspringen (4) H	Nee	Nee	Ja
Hinkstapspringen (5) A	Ja	Ja	Ja
Hinkstapspringen (5) B	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) A	Ja	Ja	Ja
Hoogspringen (6) B	Ja	Nee	Nee
Polstokhoogspringen (7) A	Ja	Nee	Ja
Polstokhoogspringen (7) B	Ja	Nee	Ja
Combikooi discuswerpen/kogelslingeren - Discuswerpen (8) A	Ja	Ja	Ja
Combikooi discuswerpen/kogelslingeren - Kogelslingeren (8) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) A	Ja	Ja	Ja
Speerwerpen (10) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) A	Ja	Nee	Ja
Kogelstoten (11) B	Ja	Ja	Ja
Kogelstoten (11) C	Nee	Nee	Ja

Aanvullende opmerkingen

De belijning is gecontroleerd op basis van het laatste belijningsplan. Met de volgende bemerkingen:

1. Beide nullijnen bij polsstokhoogspringen zijn niet doorgetrokken en niet geheel van de juiste breedte (0,01 m).
2. De uitstaplijnen aan beide zijden van de ring 11A liggen niet op lijn en niet op de juiste plaats.

Deze lijnen dienen aangepast te worden. (zie voor specificaties de opmerkingen bij de betreffende onderdelen)

Aan de overzijde van sprintbaan 2A is de belijning van Athletics Champs aangebracht. Deze voldoet aan de richtlijnen.

Bijzonderheden samenvatting

Bij de inspectie waren de rails en staanders bij polsstokhoogspringen aan de zijde van 7B gesitueerd. Zodat eea als niet wedstrijdgeschikt wordt aangemerkt. Bij plaatsing van de staanders aan zijde 7A is de veiligheid en de wedstrijdgeschiktheid aan de wedstrijdleider ter beoordeling.

Opmerkingen

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 1. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
 2. veilig of onveilig
2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1).
4. Wedstrijdgeschikt is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
6. Nieuwbouw en/of renovatie van een atletiekaccommodatie dient te voldoen aan de NOC*NSF voorschriften (normen) voor nieuwbouw en moet deze wedstrijdgeschikt en veilig zijn. Toetsing aan de NOC*NSF voorschriften (normen) wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans KIWA ISA Sport en SGS) en de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid middels een inspectie door de Atletiekunie
7. De in het rapport tussen haakjes geplaatste afmetingen zijn de officiële afmetingen conform het actuele Wedstrijdreglement van de Atletiekunie
8. De ingevulde "samenvatting inspectie" en de situatieschets worden integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie.

Situatieschets

